中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表（白银市第八批9件）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3GS202311280007	白银市平川区污水处理厂常年超标排放污水，污水经靖远县东湾镇红柳村沙河（平川区饮用水水源地上游处）流入黄河，污染黄河水体；白银市靖远县二电、一电储煤场煤粉飘散严重，影响周边农田、道路；白银市平川区共和镇、黄桥镇、种田乡、复兴乡每年冬季使用燃煤锅炉取暖，污染大气环境。（多次反映至当地环保部门，无果。）	白银市平川区	水	经现场核实，污水处理设施设备运行正常在运行期间发现偶有超标情况。 储煤场建设了挡风抑尘网，配置了覆盖全煤场喷淋洒水设施，2019年4月，为燃煤锅炉安装脱硫、除尘等设施;锅炉运行期间，监测结果均符合排放标准。	属实	针对问题分别开展现场核查，督促相关企业依法依规运行。	1.督促清源污水处理厂完善管理制度，加强污染治理设施设备的运行管理及维护，确保污染治理设施运行正常。 2.督促火电企业加强运行管理，严格落实储煤场洒水降尘频次，定期开展监测。 3.加强燃煤锅炉监管，确保污染物排放达标。	已办结	无
2	X3GS202311280008	反映白银市平川区王家山煤矿对采矿原煤中的固体废物及废料在露天环境中乱堆乱放，对废水未做任何处理，任意排放，对周边河床、地下水、土地污染严重；对固体废料不做进一步处理，任意堆放，经风化、侵蚀、自燃等现象，表皮产生风化层，在刮风天气下飞入空气中，污染空气，在雨水的冲刷下，携带表面的微小颗粒流入河道，污染环境。	白银市平川区	生态	经核查，举报件反映问题情况不属实，该公司矸石山已采取挡渣墙，并覆表土。按照“边使用边恢复”要求，开展了生态恢复治理工作，不会产生风化、侵蚀、自燃等现象；王家山煤矿配套建设了污水处理站，故废水未做任何处理，任意排放，造成污染情况不属实。	不属实	1.按照环评批复要求，对储煤场开展整治，确保原煤堆放高度不超过防风抑尘网高度。 2.加强污水处理站运行管理，确保各项污染物达标排放。 3.完善煤泥堆存要求，对煤泥进行招标拍卖，确保符合处置要求。	一是高度重视，全面调查。2023年11月27日，由平川区组织相关单位第一时间赶赴现场，对群众举报问题进行实地核查、现场督办，从环评审批、环境保护竣工验收、排污环节等逐项检查，全面摸排王家山煤矿污染处理设施运行状况。 二是制定方案，积极整改。督促王家山煤矿制定整改方案，规范堆存煤泥;并对煤泥进行公开招标出售，加强煤泥综合利用。针对储煤场部分原煤高度问题，加大存煤销售力度，降低煤台高度，确保满足环评批复要求。	已办结	无
3	X3GS202311280009	反映白银市平川区王家山煤矿：1.对采矿原煤中的固体废物及废料在露天环境中乱堆乱放，经风化、侵蚀、自燃等现象，表皮产生风化层，在刮风天气下飞入空气中，污染空气，在雨水的冲刷下，携带表面的微小颗粒流入河道，同时将煤矸石伴生的硫铁矿中的硫离子和亚铁离子等浸取出来污染水体环境，污染土壤；2.开采过程中矿井水大量外排导致地下水位下降从而引起大面积坍塌等相关问题。	白银市平川区	生态	经核实，“采矿原煤中的固体废物及废料在露天环境中乱堆乱放”情况属实：王家山煤矿建设了300立方米初期雨水收集池一座，对矿区初期雨水进行了收集、沉淀。对比煤矸石淋溶实验结果，未发现浸出物污染土壤现象；地面塌陷主要是矿山采空区所致。	属实	督促企业按照排污许可证、环境影响报告书要求，依法依规运行。	1.组织行业部门开展联合核查举报件反映问题情况，水务部门对深层地下水水位进行实时监控，转变用水理念。 2.要求王家山煤矿提升矿井涌水回用率，按照排污许可证、环评要求加强管理。 3.王家山煤矿按照要求委托第三方单位开展废水、大气无组织监测，确保污染物达标排放。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	D3GS202311280008	举报人称2016年市政府通知四龙路房屋拆迁，居民已经搬迁，但至今房屋未拆除，造成生态破坏，影响村容村貌。	白银市白银区	生态	经核查，四龙路棚户区改造项目区域内，存在4栋老旧楼未拆除，未破坏生态环境；因与部分住户未达成协议，导致无法拆除。	属实	要求企业增加置换补偿，积极劝说商户降低置换标准，加大促签力度，克服工作中存在的困难，扎实做好群众工作，力争群众理解支持，增强群众幸福指数。	一是切实加大促签力度，督促企业强化社会责任，适当增加一定的置换补偿；二是明确具体拆除时限，提升市容市貌，增强群众幸福指数；三是加强卫生整治力度，充分利用“机扫+人工”模式，确保街道干净整洁，定期开展“三清一维护”行动。	已办结	无
5	D3GS202311280010	109国道南面隆鑫瓦厂将大约几十吨蓝色像化肥样粉末装东西倒在厂门前场地，太阳一晒变为白颜色，现用土盖住，离所在村一两公里路（村名不予提供，称导航109国道南侧隆鑫瓦厂可以找到）。	白银市靖远县	土壤	经现场核查发现，粉末样东西为硫酸亚铁，现场堆放约2635吨，顶部覆盖黄土。系江苏省昆山迈思普化工有限公司用于西北地区盐碱地土壤改良所用。	属实	要求江苏省昆山迈思普化工有限公司清理转运堆存的硫酸亚铁，拉运至符合环保要求的场所堆存，并将场地恢复平整。	一是深入开展，调查核实。 要求责任主体对堆放硫酸亚铁的问题及时整改，对问题办理情况开展群众满意度测评,针对该类问题持续加强管理。 二是压实责任，全面整改。针对举报问题，严格按照相关法律法规要求，进一步规范我县工业企业物料堆放管理工作，避免出现类似问题，保障公众健康，维护生态安全。	已办结	无
6	D3GS202311280011	109国道南面隆鑫瓦厂将大约几十吨蓝色像化肥样粉末装东西倒在厂门前场地，太阳一晒变为白颜色，现用土盖住，离所在村一两公里路（村名不予提供，称导航109国道南侧隆鑫瓦厂可以找到）。	白银市靖远县	土壤	经现场核查发现，粉末样东西为硫酸亚铁，现场堆放约2635吨，顶部覆盖黄土。系江苏省昆山迈思普化工有限公司用于西北地区盐碱地土壤改良所用。	属实	要求江苏省昆山迈思普化工有限公司清理转运堆存的硫酸亚铁，拉运至符合环保要求的场所堆存，并将场地恢复平整。	一是深入开展，调查核实。要求责任主体对堆放硫酸亚铁的问题及时整改，对问题办理情况开展群众满意度测评,针对该类问题持续加强管理。 二是压实责任，全面整改。针对举报问题，严格按照相关法律法规要求，进一步规范我县工业企业物料堆放管理工作，避免出现类似问题，保障公众健康，维护生态安全。	已办结	无
7	D3GS202311280035	举报人称石门乡二合村的养殖户养了四五十头牛，没有圈养，将路庄村、二河村的庄稼破坏，也破坏了生态环境；哈思山是森林保护区，因为该养殖户没有将牛圈养，牛满山跑。	白银市靖远县	生态	经核查，举报件中反映“四五十头牛，没有圈养，将路庄村生态环境破坏”属实;“哈思山是森林保护区，因为该养殖户没有将牛圈养，牛满山跑。”问题不属实。举报件中反映区域不在自然保护区范围内，且保护区设置了防护围栏，牛无法进入，不会对哈思山生态环境造成破坏。	属实	加强辖区内养殖户管理，督促在规定的区域内放牧；同时采取各种方式加强政策宣讲，规范养殖户养殖行为，确保不再出现牛羊践踏庄稼、损坏农田现象。	一是深入开展调查核实。对反映情况进行现场调查处理，要求责任主体对存在的问题及时解决，向周边群众询问真实情况，全面核实举报反馈问题，针对该类问题持续加强管理，并开展群众满意度测评。 二是压实责任，全面整改。针对举报件问题，要求属地乡镇、部门对辖区内养殖公司、养殖户加强监督管理，督促护林员对辖区及禁牧区加大巡查力度，并签定放养承诺书，确保养殖企业及养殖户规范养殖。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	D3GS202311280042	正路镇峡儿水村，属于生态草原保护区，祁连山南边的植被被多家制药厂破坏，例如：1、正路镇峡儿水村的4、5家制药厂；2、距离峡儿水村不远处，景泰县和天祝县的交界处有两家制药厂，但属于天祝县管辖（实际不止以上几家制药厂），该情况已持续两年左右，导致生态环境被严重破坏。	白银市景泰县	生态	经检查，该问题不属实，景泰县正路镇工业企业均在工业园区内，县内只有一家制药企业位于上沙沃镇，与峡儿水村相距100多公里，正路镇峡儿水村及天祝县接壤周边区域无制药厂。	不属实	核查峡儿水村及周边有无制药企业，是否存在植被破坏问题。	景泰县联合调查组现场核实，峡儿水村及周边无制药厂，峡儿水村草地面积1.02万亩，全部为其他草地，不属于生态草原保护区；近年来各级巡护中均为发现草地被破坏现象，草地生态状况稳定。	已办结	无
9	D3GS202311280046	白银市会宁县的河畔镇去年建立的污水处理厂常年间断性运行，污水处理厂的名称不详，并在运行期间将污水排入祖厉河再汇入黄河，排放时间不固定，目前现在还在持续排放2、白银市平川区王家山镇和宝积镇的所有砖瓦企业，企业名称不详，均超标排放烟尘（包括二氧化硫，粉尘）严重污染环境，已持续两三年，排放的时间段为：每年的3月-4月期间春节过完就开始生产，11月份进入冬季停工期，生产期间每天24小时不间断排放，3、会宁县的河畔镇去年建立的污水处理厂常年运行不正常，间断性运行，运行期间将污水排入祖厉河，再流入黄河，排放时间不固定，现在还在持续排放。	白银市会宁县、平川区	水	经核查，举报件反映问题情况不属实。河畔镇污水处理站自2020年建成投入使用以来，冬季生活污水经处理站处理后达标排放至祖厉河，其余季节生活污水经污水处理站处理达标后（中水）用于绿化及镇区道路洒水， 2.白银市平川区砖瓦企业共计8家，生产期间，污染防治设施正常运行，每年委托第三方检测单位开展监测，各项污染物均达标排放。	不属实	1.会宁县组织行业部门对举报件反映问题进行调查、核实，督促企业按照相应措施开展工作，确保河畔镇污水处理站稳定运行，达标排放。 2.按照环评、排污许可证要求，强化企业管理，要求污染治理设施正常运行，确保达标排放。	1.河畔镇污水处理站进行改造，设备运行正常，进一步确保污水达标排放。 2.督促砖瓦企业严格落实环保主体责任，强化污染治理设施运行管理，要求企业按照排污许可证要求定期开展自测，确保污染物达标排放。	已办结	无