中央生态环境保护督察群众举报转办和边督边改公开情况一览表（白银市第十四批9件）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3GS2023 12040009	河畔污水处理厂（位置在蒋家堡河滩）因收集能力有限，只能收集河畔初中和十字路口以下的居民生活污水，其余河畔镇居民生活污水直排祖厉河道（祖厉河为黄河支流）；二沉池、曝气池长期不正常运行；污水厂地势为河道、沙坑，遇到暴雨、洪水天气屡次被冲垮。	白银市会宁县	水	河畔镇污水厂存在污水收集管网没有全覆盖现象，对于无法通过污水管网收集的区域，安装污水收集罐2个，用吸污车拉运至河畔镇污水处理厂处理，冬季生活污水经处理达标后排放至祖厉河,其余季节经处理达标后(中水)用于绿化及镇区道路洒水。污水处理厂工艺中没有“曝气池”“二沉池”，因此“二沉池、曝气池长期不正常运行”不属实。去年暴雨导致部分管线冲毁和部分厂区塌陷，河畔镇政府立即对坍塌处管网进行更换,对厂区进行填埋平整。	属实	加强污水收集管网建设，强化污水处理厂运行管理，确保污水达标排放。加强污水收集管网建设，强化污水处理厂运行管理，确保污水达标排放。	2023年3月开始实施河畔镇生活污水处理站改造维修项目，该项目2023年8月底完工，从根本上解决了厂区塌陷问题。同时对维护期间产生的污水通过吸污车转运至郭城污水处理厂处理。截至12月9日，会宁县住建局、白银市生态环境局会宁县分局、河畔镇组织人员持续对污水收集管网进行排查；对管网未覆盖区域（金海超市、青春宾馆）生活污水及时用吸污车拉运至河畔污水处理厂处理；污水处理站管理人员24小时值班，同时严格按照工艺标准加注药剂，保证污水达标排放。	已办结	无
2	D3GS2023 12040032	四龙镇金山村1社内有几家个体养殖户养猪，导致猪粪臭味扰民，举报人称在2019年跟中央生态环境保护督察组反映后，曾得到短暂处理，在督察组走后又继续发生，现臭味扰民的情况还在持续发生，夏天气味更加严重。	白银市白银区	大气	经核查，举报情况属实。现场检查发现部分养殖户将畜禽养殖粪便未及时清理，堆放粪污，对周边环境造成一定影响。该问题在2019年第二轮中央生态环境督察期间群众举报过，当时对7家散养户下发整改通知书，并督促散养户完成养殖现场防渗漏和雨污分流设施建设，现场清理清运畜禽粪污。与2019年相比，金山村一社生猪散养户减少2家。现存4家生猪养殖户，均已于2019年8月完成养殖现场的防雨防渗漏设施建设工作，可以实现雨污分流。	属实	保持养殖圈内外卫生清洁，粪污做到日产日清	督促散养户立即清理堆放的畜禽粪污。发放《畜禽养殖污染防治责任告知书》，签订《畜禽养殖户履行污染防治责任承诺书》，要求养殖户承诺严格落实散养户畜禽养殖主体责任，要对产生的畜禽粪便、污水等废弃物及时进行收集、贮存、清运，做好防雨防渗漏等措施，坚持做到日产日清，切实做好畜禽养殖废弃物资源化利用，减少对周边的环境影响。截至目前，各养殖户已于当天完成堆积粪污清理清运，并在原有基础上更换了新的塑料薄膜用于覆盖集污池。	已办结	无
3	D3GS2023 12040051	2011年武川乡中山村的某村民在村里茶花地违规挖地取沙，破坏耕地；2.强行在举报人父亲的旱沙地违规取沙，盖房子、开设沙厂，导致家中耕地破坏无法耕种，现要求恢复耕地，达到耕种状态。	白银市白银区	生态	经核查，举报人所称的“茶花地”实际为“插花地”，涉事村民占用举报人插花地，堆放砂料，进行筛砂，但支付占用费，不存在挖地取砂问题；涉事村民筛砂时盖房子一处，但不占用举报人所称的旱砂地，该地块西侧斜肩位置堆有砂料，未在现场发现砂厂所需的砂盘、机械等设备，不存在在该地块上违规挖地取砂、开设砂厂问题。	属实	清理沙堆，恢复土地原貌。	武川乡要求涉事村民立即整改，对堆砂立即清理，恢复土地地貌，达到耕种条件。12月6日，武川乡组织核实人员到达现场对地貌恢复进行再次沟通协商，达成一致意见。该村民安排机械进场整改。12月7日，现场查看整改完成情况，已恢复土地地貌。	已办结	无