中央生态环境保护督察群众举报件转办和边督边改公开情况一览表（庆阳市第二十六批4件）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3GS202312150003	乡政府在村上大队部向乡镇方向沿路五百米处的居民区修建了养猪场，上级政府让乡政府将猪卖了猪圈拆了恢复耕地，但是乡政府未拆除。2019年左右，合水县的老板购买机器在废旧猪场里面烧废旧塑料（塑料是在收完庄稼地里面收集的塑料），果树被烧塑料纸的味道熏死了，整个村庄变成臭塑料纸的味道。刚开始烧的时候，用五轮车拉五六车，晚上六七点开始烧早晨就停掉；今年将废旧猪圈拆了，现在在猪场外面搭大棚，准备扩大规模，举报人希望远离居民区。	庆阳市合水县	大气	2013年甘肃省国资委在合水县吉岘镇宫合村沟畎组援建养猪场1处（未达到规模化养殖），用地性质为一般用地，由宫合村经营管理，2017年因经营不善关闭。2018年5月宫合村通过招商引资与合水县万峰塑业有限公司达成协议，将养猪场地租赁给万峰塑业用于废旧地膜回收加工，该公司年产5000吨再生塑料颗粒综合利用项目于2019年建成投产，熔融工序上配备集气罩、活性炭吸附装置收集处理废气并由15米排气筒排放，粉碎工序采用全密闭湿法破碎处理破碎粉尘，生产废水设置三级沉淀池循环利用。该公司每年5月至8月进行间断生产，每年回收约500吨废旧农用地膜，生产塑料颗粒约100吨。厂区东侧最近1户距熔融造粒车间52米（环评批复设置50米卫生防护距离），厂界西侧96米、北侧114米外各有1户居民，其他居民均在100米以外。	属实	庆阳市生态环境局合水分局负责督促企业严格按照生态环境管理要求落实各项污染防治措施，优化管理，规范生产。	现场检查时企业处于停产状态，正在进行拆除重建，计划拆除后重新做密闭车间，优化设施设备布局。经走访200米范围内村民，群众表示无明显异味，也未发现果树被熏死的现象。	已办结	无
2	X3GS202312150009	大庆油田第十一采油厂太白梁作业区在庙山村境内、庙山村野王山组、庙山村村部门前，因油管线破裂，没有清理彻底，直接把油压到沟渠里面，污染水源。	庆阳市庆城县	水	庙山村村部距太白梁作业区1公里，门前为村组道路，村部西侧下方共有3户群众，村民住宅前农田的西侧有条不足1公里的沟（无名），沟道没有发现铺设输油管线。村民A某家门前农田内埋设有3条管线均正常运行；现场开挖进行核查，均未发现掩埋原油现象，也未发现原油渗漏痕迹。经进一步排查，在庙山村牛家庄组区域开挖发现管沟内1条输油管线存在渗漏痕迹，共清理出黑色土壤0.28吨。庙山村村部门前沟道内无水源，3户群众饮用水水源均为自来水；野王山沟周边无农户居住，沟底也无水源；牛家山组沟底存在1条溪流。经走访问询，庙山村70％农户实现自来水覆盖，30%农户饮用水水源为小电井，不存在沟底取水饮用情形。 一条管线曾经发生过管道破损油水泄漏问题，当时太白梁作业区及时进行了处置，未造成污染后果，工作组现场责令该作业区加强管辖区域内老旧输油、注水管线排查工作。清理出的黑色土壤已全部转移暂存，庆阳市生态环境局庆城分局委托对土壤进行采样检测，并在牛家庄组沟底途径溪流2个点位、1户群众小电井进行了取样检测。	属实	责令长庆油田相关单位对输油管线开展环境安全隐患治理大排查，切实提升油区生态保护水平，保障区域生态环境安全。并根据群众小电井水质检测结果作进一步处理。	庙山村境内近年来曾经发生过管线泄漏事件，2处开挖点位未发现掩埋原油等问题，1处开挖点发现少量黑色土壤，已委托对疑似污染土壤进行采样检测，将根据检测结果依法查处。	未办结	无
3	X3GS202312150018	庆阳市第一人民医院污水处理站多年来处于停运状态，每天1000多方未达标处理的医疗废水直排城市污水管道，医院通过数据造假等方式应付监管检查。	庆阳市西峰区	水	庆阳市第一人民医院位于西峰区兰州路30号，属三级甲等综合医院，污水处理站位于院内东北角，2008年6月进水调试，同年9月通过竣工环境保护验收正式投运，设计日处理能力750m³，实际日处理量约650m³，处理后的尾水排入城市管网。经查阅2021至2023年在线监控数据、运行台账和加药记录，显示污水处理站运行正常；调取2023年生产、生活用水量进行比对，1至4月新鲜用水量较大，主要原因为燃气锅炉采暖补充用水所致，5月至今新鲜用水量月平均为15000m³，日平均用水量约500m³。市生态环境局西峰分局委托专业技术公司对在线监控设备COD分析仪参数进行了检查，并使用标液进行验证，验证结果符合相关要求。针对该站环保设施运行台账不规范、排放口未安装防护栏等问题，市生态环境局西峰分局向医院下发了《监察通知》。	属实	庆阳市第一人民医院正常、规范运行环保设施及在线监控设备，加强各类运行台账管理，确保污染物达标排放。	医院污水处理站运行正常，日处理量与污水产生量基本相符。2023年12月16日，委托对污水处理设施出水口水质进行了采样检测，结果显示符合《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准。	未办结	无
4	D3GS202312150037	河对坡九年制学校旁边有一家临时搅拌站（未有经营手续），经常搅拌水泥、石头，噪音和粉尘扰民。	庆阳市环县	噪声	举报反映的搅拌站位于环县环城镇五里屯村，周边无住户，距离环县河对坡九年制学校约400米。当事人于2023年4月份开始安装设备，主要搅拌公路建设的水稳层用料，现场不具备搅拌站规模（属于拌合楼），占用地为县住建局征收的临时建设用地，为富强大道、车道路和环州故城高速出口等民生项目的临时供料场所，目前仅剩富强大道、车道路680米未完成。由于冬季道路施工停工，该站也于2023年11月1日停工，待富强大道项目承建完成后即刻进行拆除，占地将用于建设城市公共设施。该站在生产期间采用湿式搅拌工艺，检查发现堆存的60方原料未进行遮盖，工作组要求当事人立即进行整改。	属实	环县责令搅拌站停产，限期补办手续，逾期未补办的责令拆除。	该临时搅拌站为环县住建局富强大道民生项目的临时供料场所，待项目完成后搅拌站也将即刻拆除。目前已对现场堆存的原料进行清理，并对场地进行洒水降尘。	未办结	无