

庆阳市生态环境局西峰分局便笺

西生环函〔2024〕37号

关于庆阳市西峰区东区污水处理厂 有限公司出水水质超标问题 查处整改情况的报告

庆阳市生态环境局：

2024年1月31日，庆阳市生态环境局就甘肃省生态环境厅对2023年12月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2023年11月处理处置情况公告情况进行了督办，其中庆阳市西峰区东区污水处理厂有限公司2023年12月27日-30日排放口氨氮超标，超标浓度范围9.71mg/L，最大超标倍数0.88（执行标准限制8）；12月27日-29日排放口总氮超标，超标浓度范围15.3mg/L-20.33mg/L，最大超标倍数0.36（执行标准限制15）。现将调查及处理情况汇报如下：

一、基本情况

西峰分局执法人员在重点排污单位自动监控与基础数据库系统上调取了庆阳市西峰区东区污水处理厂有限公司2023年12月份在线数据表。数据显示：2023年12月27日-30日出口氨氮超

地址：庆阳市西峰区东大街3号

电话：(0934) 8213348

标，超标浓度范围 10.155-13.641mg/L（执行标准限制 8）；12 月 27 日 -29 日排放口总氮超标，超标浓度范围 17.119mg/L-19.114mg/L。12 月 30 日，数据恢复正常。

二、排放超标原因及整改情况

通过调查以及数据比对发现，庆阳市西峰区东区污水处理厂有限公司氨氮、总氮超标的主要原因是气温过低，生物菌活性差，大量微生物死亡导致氨氮、总氮日均值超标。

超标情况发生后，该厂 12 月 27 日聘请污水处理专家现场指导，投加污水处理菌种 1.7 吨，碳源等药剂 85 吨，并从南区、园区污水厂拉运活性污泥 950 吨，截止 12 月 29 日数据恢复正常。

三、调查处理结果

综上所述，此次超标原因是由于气温过低所致。我局责令：1. 加强三厂联动，合理调配进水量；2. 提升应急调蓄能力，控制进水流量，以应对极端天气对污水处理系统造成的冲击；3. 强化日常管理，严格按照环评、排污许可证要求生产运行，确保达标排放。

庆阳市生态环境局西峰分局

2024 年 2 月 7 日

