

庆阳市生态环境局宁县分局

宁环函〔2023〕142号

庆阳市生态环境局宁县分局 关于宁县臻清污水处理有限责任公司超标 问题整改及调查处理情况的报告

市生态环境局：

接到市局《督办通知》后，我局高度重视，立即安排环境执法人员现场调查处理，具体情况如下：

一、通报问题

宁县臻清污水处理有限责任公司出口 10 月 1-3 日总氮超标，超标数据范围（15.201mg/L-19.837mg/L），最大超标倍数 0.32 倍。

二、调查处理情况

宁县臻清污水处理有限责任公司位于宁县新宁镇东滨河路 1 号，现由甘肃湛蓝环保科技有限公司负责运维，设计日处理能力 5000 方，实际日均处理量 4300 方。经调查，2023 年 9 月 29 日 8 点 10 分左右，宁县臻清污水处理有限责任公司技术人员发现进水水质色明显发黑，出现大量白色泡沫，且表面漂浮着大量铁锈及油渍，通过对进水水质取样检测发

现 PH 值为 4-5 之间，明显偏低呈酸性。通过排查发现宁县老城区热源厂正在清洗锅炉，且清洗锅炉后废水直接通过污水管道排至宁县生活污水处理厂，导致宁县城城区污水处理厂生化系统受冲击，排口水质从 10 月 1 日出现指标超标。

三、整改情况

针对上述突发情况立即启动应急预案。一是县生态环境、住建等部门通过现场调查、分析原因后，责令宁县惠民供热公司立即停止排放清洗锅炉不明废水，并现场督促运维公司抓紧工艺调整，限期达标排放。二是运维公司立即投加大量碳酸钠及食用碱改变进水水质酸碱度，提高碳源药剂投加量，以降低对生化系统处理能力的损坏。三是运维公司紧急采购活性炭及吸油毡，对进水水质油渍物质进行隔油、吸附处理。四是运维公司 24 小时对工艺运行各环节严格控制，实验室每 2 小时对各环节水质进行检测分析。截止 10 月 4 日，出水水质达标排放。

四、下一步工作措施

下一步，我局将进一步加强污水处理厂站的日常运行监管力度，督促运维公司不断提高运维水平，做好污水处理厂站的日常维护运行，确保污水处理场站规范运行、污水达标排放。

庆阳市生态环境局宁县分局

2023 年 11 月 25 日

