

# 庆阳市生态环境局环县分局

环生函〔2024〕96号

## 庆阳市生态环境局环县分局 关于甘肃源天宇建材有限公司超标问题 办理情况的复函

庆阳市生态环境局：

2024年4月23日，市生态环境局督办“根据《甘肃省生态环境厅关于2024年3月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2024年2月处理处置情况公告》（甘环公告〔2024〕8号）。甘肃源天宇建材有限公司废气排放口二氧化硫3月25日超标，超标浓度范围 $174.06\text{mg}/\text{m}^3$ – $521.25\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大超标倍数2.48倍”已调查结束，现将办理情况报告如下：

### 一、基本情况

甘肃源天宇建材有限公司位于环县环城镇十五里沟村，法定代表人：刘超超，统一社会信用代码91621022MA71KUR62X，项目占地 $26666.8\text{m}^2$ ，采用旋转式隧道窑，年产量6000万块，于2024年3月20日复工调试。

## 二、核实处理情况

2024年3月25日废气排放口二氧化硫超标，超标浓度范围 $174.06\text{mg}/\text{m}^3$ – $521.25\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大超标倍数2.48倍，我局于2024年3月29日前往现场调查，经调查查明，甘肃源天宇建材有限公司于2024年3月20日开始复工调试生产，由于在线监控平台账号变更，导致3月24日前数据未成功上传，经我局执法人员现场调取数采仪历史记录核实，3月20日至24日运行生产期间，在线数据正常。3月25日由于四组循环水泵中一组循环水泵线路故障，导致二氧化硫间断性瞬时超标，经过排查故障循环水泵并及时抢修后，于当天17时数据恢复正常。

针对以上事实，县生态环境分局执法人员于2024年3月29日制作现场检查（勘察）笔录一份、调查询问笔录一份。同时，对该企业批评教育，要求进一步加强对污染防治设施运行管理，确保稳定运行。

## 三、办理结果

针对甘肃源天宇建材有限公司废气排放口二氧化硫3月25日超标，超标浓度范围 $174.06\text{mg}/\text{m}^3$ – $521.25\text{mg}/\text{m}^3$ ，最大超标倍数2.48倍问题，县生态环境局对该企业相关管理人员进行了批评教育，要求企业进一步加强对污染防治设施运行管理，定期不定期对污染防治设备进行维护，确保设备正常并稳定达标运行。

同时，鉴于该企业积极整改且经营困难，根据甘肃省司法厅



《关于全面推行行政柔性执法优化营商环境的通知》（甘司发电〔2021〕29号）文件中“全面推行行政柔性执法和“两轻一免”，助力深化“放管服”改革优化营商环境”的会议精神，对甘肃源天宇建材有限公司此次超标问题免于行政处罚。

庆阳市生态环境局环县分局

2024年4月28日

